

Fläktsystem

Finjustering av det uppdaterade ventilationssystemet samt obligatorisk ventilationskontroll, OVK genomfört under 2010. Ljudmätningar genomförda under 2011 och funna under riktvärden.

Förråd

En förrådsinventering har gjorts och ytor för nya förråd har kunnat friläggas/identifieras under 2010. En rokad av förråd mellan medlemmar/affärslokaler sker under 2011 för att skapa större effektivitet. Reparationer av förrådsburar har genomförts under 2011.

Telefoni

Ny telefoni – samt öppning av entrédörr från lägenhet – byte av ledningar och apparat är genomförda under 2011.

Ommålning

Förbättringsmålningar i entréer är genomförda under 2011. Nya innertak och belysningar i entréer genomförs under 2011. Dam- och herrbastun är målade.

Ny bastu

Själva bastuaggregatet i dam- och herrsidan är bytta.

Justering av fönsterbleck

Vi har blivit varse att vatten rinner åt fel håll vid vissa fönsterbleck, efter en inventering ska detta åtgärdas – i förekommande fall måste troligen en rad tegelstenars delas. Kontakta föreningsexpeditionen om du ser att vi har problem där du bor.

Rostiga stuprör

Vid styrelsens okulära översyn har rostiga stuprör noterats, dessa byttes 2010.