



HSB - där möjligheterna bor

Information från styrelsen och HSB

Problem som finns i husen i Päronet

- Det är många som har rök- eller matos i sina lägenheter
- Ingen ventilation i sin lägenhet
- Oljud från aggregaten från tak

På grund av att flera boende fortfarande har felaktiga (påskjutande) köksfläktar, att det lagas mat i uthyrningsdelarna och att de befintliga ventilationskanalerna har läckage så kommer många lida av den dåliga luften.


Problemen kommer fortsätta tills alla har rätt fläkt/flätkåpa och man har lagat de läckage som finns.

Det är strängt förbjudet att laga mat i uthyrningsdelarna.

Det enda som får finnas är kåpa eller kolfilter. Kolfilterfläkten får EJ vara påskjutande.

Det pågår även utredning hur de befintliga ventilationskanalerna i husen ska kunna tätas för att uppnå en godkänd OVK.

Vill du veta hur en kolfilterfläkt ska monteras och sitta, se nedan. Eller läs på brf Päronefs hemsida.



Frånluftsdon

Skorstenen är bara en dekoration

Kolfilterfläkt