

Några av de vanligaste anmärkningarna efter Avflyttningskontroll

Vid statuskontroll uppmärksammas oftast följande brister i lägenheterna, som kan innebära framtida problem och bidra till en eventuell skada. Tanken med besiktningen, utöver delar som tillhör föreningens ansvar, enligt stadgarna, även uppmärksamma delar som tillhör den enskilde medlemmen och som kan orsaka skada på person/tredje part/fastighet eller egendom.

Vi kan med enkla medel, som det oftast handlar om, bidra till att undvika en skada, så sparar vi både tid och pengar i slutänden.

-Rörklammer för vattenrör till diskmaskin samt kran, skall finnas så att inte skador uppkommer vid rörelser. Se bifogad bild.



-Upphängning av avloppsslang ska vara monterad i höjd med överkanten på maskinen med upphängningsbygel så den kan röra sig fritt utan att skador uppkommer vid rörelser.



-Kåpan till fläkten skall ej täcka över frånluftsventilen i köket.



Med vänlig hälsning
Riksbyggen

På uppdrag av styrelsen för HSB Brf Östberga